



CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|
| CLIENTE: TIBAGI ENERGIA SPE S/A | | CONTRATO: UHE TIBAGI MONTANTE | CÓDIGO DA OBRA: OCTIM | |
| TIPO: RELATÓRIO | NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO | | ACESSO: IRRESTRITO | |
| DOCUMENTO Nº: SMS.RF.CO.TM.010.02-2019-R0 | REVISÃO: 00 | DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2019 | PÁGINA: 1 de 4 | |
| TÍTULO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE NÃO CONFORMIDADES | | | | |

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

| REVISÃO | DATA | ALTERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---------|------------|--------------------|------------|
| 00 | 02/02/2019 | Elaboração inicial | --- |

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO É RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO DAS REVISÕES OBSOLETAS DESTE DOCUMENTO

| | | |
|-------------------|---|-------|
| ELABORAÇÃO | NOME E RUBRICA: Eng. Sarah Veeck | DATA: |
| APROVAÇÃO | NOME E RUBRICA: Eng. Osvaldo A. Marques | DATA: |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|
|  | CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | | | | |
| | CLIENTE: TIBAGI ENERGIA SPE S/A | | CONTRATO: UHE TIBAGI MONTANTE | | CÓDIGO DA OBRA: OCTIM |
| | TIPO: RELATÓRIO | NÍVEL: () CORPORATIVO (X) ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO | | | ACESSO: IRRESTRITO |
| | DOCUMENTO Nº: SMS.RF.CO.TM.010.02-2019-R0 | | REVISÃO: 00 | DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2019 | PÁGINA: 2 de 4 |
| | TÍTULO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE NÃO CONFORMIDADES | | | | |

1. OBJETIVO DA VISTORIA

A seguir são apresentadas as não conformidades encontradas na UHE Tibagi Montante, identificadas em vistoria realizada pela Tibagi Energia SPE S/A no dia 29 de janeiro de 2019.

1. Central de CCV: Resíduos de CCV e percolação da água dos resíduos.
2. Bota fora de madeira: Descarte de materiais diversos (plástico, papelão, etc.).
3. Mirante: Área supostamente inoperante com resquícios de vazamento de aditivo.
4. Mirante/Tomada d'água: materiais diversos espalhados, aparentemente sem utilização.

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A inspeção foi conduzida através da verificação da necessidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos nos projetos, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas provenientes da fiscalização, seguindo os seguintes procedimentos:

1. Registro fotográfico das irregularidades identificadas.
2. Avaliação da necessidade da realização do serviço, bem como do prazo e disponibilidade de material e mão de obra.
3. Avaliação da qualidade dos serviços executados em relação aos padrões exigidos pela contratante e especificações técnicas.
4. Registro fotográfico das correções das irregularidades.

CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------|
| CLIENTE: TIBAGI ENERGIA SPE S/A | | CONTRATO: UHE TIBAGI MONTANTE | CÓDIGO DA OBRA: OCTIM | |
| TIPO: RELATÓRIO | NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO | | ACESSO: IRRESTRITO | |
| DOCUMENTO Nº: SMS.RF.CO.TM.010.02-2019-R0 | | REVISÃO: 00 | DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2019 | PÁGINA: 3 de 4 |
| TÍTULO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE NÃO CONFORMIDADES | | | | |

3. IRREGULARIDADES, RECOMENDAÇÕES E PRAZOS PARA CORREÇÃO

As irregularidades identificadas, assim como observações de/para suas correções e respectiva situação são apresentadas no QUADRO 1.

QUADRO 1 - IRREGULARIDADES E RECOMENDAÇÕES

| IRREGULARIDADE | OBSERVAÇÕES | SITUAÇÃO |
|--|--|---|
| <p>1. Central de CCV: Resíduos de CCV e percolação da água dos resíduos.</p> | <p>Aguardando disponibilidade de máquinas da terraplanagem para solução da não conformidade.</p> | <p>01/02/2019</p> |
| <p>2. Bota fora de madeira: Descarte de materiais diversos (plástico, papelão, etc.).</p> | <p>Limpeza do área, recomendando aos funcionários apenas o descarte de madeira</p> | <p style="text-align: center;">01/02/2019</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> |
| <p>3. Mirante: Área supostamente inoperante com resquícios de vazamento de aditivo.</p> | <p>Limpeza da área.</p> | <p style="text-align: center;">01/02/2019</p>  |



CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| CLIENTE: TIBAGI ENERGIA SPE S/A | | CONTRATO: UHE TIBAGI MONTANTE | CÓDIGO DA OBRA: OCTIM |
| TIPO: RELATÓRIO | NÍVEL: () CORPORATIVO (X) ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO | ACESSO: IRRESTRITO | |
| DOCUMENTO Nº: SMS.RF.CO.TM.010.02-2019-R0 | REVISÃO: 00 | DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2019 | PÁGINA: 4 de 4 |
| TÍTULO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE NÃO CONFORMIDADES | | | |

4. Mirante/

Tomada d'água:
materiais diversos
espalhados,
aparentemente sem
utilização.

Área destinada a
estocagem de materiais
utilizados pela Cardoso.
Limpeza da área.

01/02/2019

